(5)

(9) 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出顧公開

⑩ 公開実用新案公報 (U)

昭56—164602

①Int. Cl.8

識別記号

庁内整理番号 2106--5H ❸公開 昭和56年(1981)12月7日

B 60 L 13/00 // B 65 G 43/00 G 05 D 1/02

7539—3 F 7052—5 H

審査請求 未請求

(全 2 頁)

#### **匈無人誘導車輛**

迎実

昭55—63711

**②**出

頭 昭55(1980)5月8日

@考案者山本究

厢

伊勢市竹ヶ鼻町100神鋼電機株 式会社伊勢工場内

#### 砂実用新案登録請求の範囲

- 1 車体フレーム外周囲全面を、高強度、低弾性 係数の素材で形成した外側フレームで被覆する とともに、車体フレームと外側フレームとの間 に、障害物等との接触の際上記外側フレームの 内側への変形を電気信号に変換する手段、を備 えて構成し、この電気信号を受けて直ちに車輛 を停止させることを特徴とする無人誘導車輛。
- 2 実用新案登録請求の範囲第1項記載の構成に おいて、車体フレームと外側フレームとの相対 向する適宜箇所に電極を備えたことを特徴とす る無人誘導車輛。
- 3 実用新案登録請求の範囲第1項記載の構成に おいて、車体フレームの適宜箇所にリミットス イッチを備えたことを特徴とする無人誘導車輛。

**勿考** 案 者 田村英樹

伊勢市竹ヶ鼻町100神鋼電機株 式会社伊勢工場内

⑪出 願 人 神鋼電機株式会社

東京都中央区日本橋 3 丁目12番 2号


仍代 理 人 弁理士 斎藤春弥


4 実用新案登録請求の範囲第1項記載の構成に おいて、車体フレームと外側フレームの相対向 する適宜箇所に接触圧力によつて抵抗値の変化 する導電性ゴムを備えたことを特徴とする無人 誘導車輌。


#### 図面の簡単な説明


第1図、第2図、第3図及び第4図は本考案・ 第1の実施例の平面図、側面図、縦断面図及び一 部切欠き拡大断面図であり、第5図は車輛停止電 気回路の一例を、第6図、第7図は第2、第3の 実施例の縦断面図、第8図は外側フレームの一実 施態様を各表わす。


1…車体フレーム、2…外側フレーム、3a, 3b…電極、12…リミツトスイツチ、13…導 電性ゴム。













#### 明知書

考案の名称

無人誘導車輛

実用新業登録請求の範囲

1. 単体フレーム外周囲全面を、高強度、低弾性 係数の素材で形成した外側フレームで被復すると ともに、単体フレームと外側フレームとの間に、 障害物等との接触の際上記外側フレームの内側へ の変形を電気信号に変換する手段、を備えて構成 し、この電気信号を受けて直らに単輪を停止させ ることを特徴とする無人誘導車輛。

2. 実用新聚登録翰求の範囲第1項記載の構成において。単体フレームと外側フレームとの相対向する適宜箇所に電極を備えたことを特徴とする無人誘導車輛。

5. 実用新炭金鉄道水の範囲第1項記載の構成において。単体フレームの適宜箇所にリミツトスイツチを備えたことを特徴とする無人誘導車輛。

4. 実用新電性鉄箱水の靶囲あり項記載の構成において、車体フレームと外側フレームの相対向す

164602

2 頁

る適宜箇所に接触圧力によつて抵抗値の変化する 等電性ゴムを備えたことを特徴とする無人誘導車 輛。

考案の詳細な説明

本考案は走行中障害物等に接触した際直ちに停止させる機能を備えた無人誘導車軸に関する。

無人誘導車輛において、走行中での障害物の校知、瞬時停止機能は不可欠の要素であり、従来がり後々方式のものが用いられていた。ところがが、この程障害物を設置は、通常、車輛のであり、通行方向あるいは後の車輛の進行方向を知のみに限られ、車輛側方路における障害物の検知のみに限られ、車への方面からの障害物に対しては無力であり、無人を追車輛はそのまま走行を統行し事故に至らしむる地れもあった。

本考案の目的は、上記に鑑み車舗外周囲の全面に亘り障害物検知装置を備え、側面からの障害物に対しても直ちに停止するようにした無人誘導車輛を提供するにある。

以下。本考質を図示する実施例に基づき具体的

に説明する。

図面は、第1図から第4図にかけて第1の実施例 の平面図、側面図、断面図、一部拡大断面図をそ れぞれ示す。これら図面において、⑴は単体フレ ームでその外周囲を全面に亘つてFRP材等の高 強度で弾性儀数の低い。許容応力内で大きなたわ みを生じる素材から形成される外側フレーム(2)に より被復する。単体フレーム(1)と外側フレーム(2) のそれぞれには、弟4図に示すように相対向箇所 に監任(3a)。(3b)を備え、障害物との接触により 外側フレーム(2)が内方向へ曲げられた際。上記電 **極(3a)」(3b)は接触・導通して電気信号を発生す** る。なお、電極 (3a),(3b) は、早輛外周囲全面に 亘つて帯状に配置するとか。 単輪外周囲前後面。 左右面の通宮箇所に一定間隔で取付けるとかの種 て態様が考えられる。また。第1回~第5回にお いて(4)は早衲であり、第4四での(5)は単体フレー ム心が食民材である場合の絶縁材である。

第5回は、電極 (3a)。(3b) の接触により電気信号を発し車輌を緊急停止させる電気回路の一例で

あり。 電極 (3a), (3b) が閉路され 導通すると継電器 (6)が作動し常閉路接点(7), (8) を開放。 その結果 走行用電動機 (9)への通電が遮断されるとともに通電開放形プレーキ (10)への通電も同じく遮断され 制動力が働き車輌は急速停止される。 (11)は 風流電源である。

このように、本考案は単体フレームの外側全局 面を、FRP材等のフレキシブルな素材で形成の 外側フレームで覆い、かつ外側フレームと単位フレームで を整まり内側へははり外側フレームと が障害物等により内側へははいりにより が降した際値は、「単軸を停止させるようにしたも ので、この種従来 衰監の多くが 単軸 前 伏 たの を物で、この種で、なかったのに 動動面からの障害物をも被知し得るという後れた 特長を有する。

なお。上記実施例では外側フレームの単体フレームへの接触板知手段として電極スイツチを用いたが。第6回に示すように単体フレーム(1)にリミットスイツチ(12)を備えてもよく。また第7回に



示す両フレーム(1)。(2) 間に導電性ゴム(13)を介在せしめ外側フレーム(2)の押圧力により抵抗値が低下し導通状態となる現象を利用してもよい。また。外側フレームは第8 図に示すように各コーナ部とか中央部などに切込み(2a)を入れ内側へのたわみをより容易とすることも考えられる。

上記のように、本考案は単輔側面からの障害物の検知を可能としたもので、例えば無人誘導車が何らかの原因により走行ルートからずれて車舶側面がルート傍の荷物等に接触した場合直ちに車舶は停止され、あるいは逆にルート走行中の誘導車で記された。見いは逆にルート走行中の誘導車で記された。といるときに1字前正非常停止如を押すまでもなく車輌側面の仕覧箇所を叩くことにより当該車輛を停止させることができる。

四面の簡単な説明

# 公開実用 昭和56— 164602



6 頁

実施例の報断面図、第8図は外側フレームの一実 施態概を各段わす。

(1)・・・車体フレーム


(2)・・・外側フレーム


(3a),(3b) · · 電極

(12)・・・リミットスイッチ

(13) · · · 導電性ゴム

出願人 神鶲電機株式会社 代理人 弁理士裔 縣 春 弥







#### 6. 前記以外の考案者、<del>実用新案登録出額人</del>

9 字削廠

### (1) 考 案 者

住所 伊勢市竹ケ鼻町100 伊勢市竹ケ鼻町100 沙砂デバー 神鋼電機林式会社伊勢工場内 氏名 相 村 英 樹

(金) 安用新荣登録出願人

/ 行削除

164602

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
D BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**☐** OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.